

Hodslavice | Detail mlýna

Identifikační údaje

Adresa	Hodslavice 205 742 71
Okres	Nový Jičín
Katalogové číslo	Burian 136
Katastrální území	Hodslavice
GPS	49° 32' 56.0" 18° 1' 21.5"
Mapová značka	Holandský / Objekt bez technologie
Poloha vůči obci	1,2 km S od středu obce
Číslo kulturní památky	27818/8-1593 z r.1966 otevřít list NPÚ
Přístupnost	Nepřístupný
Rok stavby	1864
Rok zániku	



Stručný popis

Sedlák Josef Bartoň si na svém pozemku v roce 1864 postavil větrný mlýn holandského typu. Mlýn má průměr 9,2 m a výšku 8 m. Střecha je krytá šindelem. Větrné kolo mělo průměr 18 m. V mlýně se nacházela dvě složení, která umožňovala za jeden den umlít až 1 q obilí. Mlynář za to dostával odměnu 40 krejcarů. Zpočátku mlel mlynář sám, později mlýn pronajímal. V roce 1876 jej za 2 200 zl. koupila rodina Davidova. V roce 1914 nařídily rakousko-uherské úřady jeho zboření před blížící se frontou, aby nemohl sloužit nepříteli jako pozorovatelná. Mlynář však prosadil jeho zachování. Poslední mlynář Josef David šrotoval až do roku 1931, kdy odstranil mlecí zařízení. V roce 1939 přestavěl objekt na obytný dům. Válku přečkal mlýn bez problémů. V padesátých letech přispěl stát na opravu střechy s tím, že musí být zachována kruhová kolejnice s kolečky. Zásahy bleskem v letech 1952 a 1953 přečkal mlýn bez větší úhony. V roce 1962 však objekt vyhořel a zděné torzo v roce 1972 koupil nový majitel. Do roku 1978 trvala rekonstrukce objektu k rekreačním účelům. Do mlýna jsou prolomena velká obdélníková okna a je přistavěn další objekt. Omítnutá stavba je nyní dobře udržována, je však hodně stíněna vzrostlými stromy. Jako rekreační objekt slouží stavba dosud.

Historie

Historie obecně

Majitelé:
Bartoň Josef 1864
David Josef 1876
David Josef ml. 1892
David Josef 1944
Davidová Ludmila 1954

Příjmení mlynářů působících na mlýně

- Bartoň Josef 1864
- David Josef 1876
- David Josef 1944
- David Josef ml. 1892
- Davidová Ludmila 1954

Architektura

Stav nemovitosti

Typ

Dominantní stavební konstrukce

Historické prvky

Parametry

Částečně adaptován

Holandský

Zděná - kamenná

Technologie

Technologické vybavení

Popis technologického vybavení

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

Parametry

Literatura a prameny

Zajímavosti


Ostatní

Fotogalerie

Základní obrázky



Současné fotografie - objekt v krajině



Historické fotografie a pohlednice



Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

