

Zbyslavice | Detail mlýnu

Identifikační údaje

Adresa	Zbyslavice Vrchpolí 50 742 83
Okres	Ostrava-město
Katalogové číslo	Burian 370 (veden pod Olbramicemi)
Katastrální území	Zbyslavice
GPS	49° 47' 50,3" 18° 5' 8,6"
Mapová značka	Holandský / Objekt bez technologie
Poloha vůči obci	1200 m JV od středu obce Zbyslavice
Číslo kulturní památky -	
Přístupnost	Nepřístupný
Rok stavby	1869
Rok zániku	



Stručný popis

Zděný mlýn holandského typu byl postaven v roce 1869 na místě, kde předtím již přes sto let stával mlýn dřevěný. Mlýn postavil Johann Beier a Carl Ulrich, jehož rod vlastnil mlýn až do roku 1937. Tato jména připomíná údaj na kamenné desce nalezené při poslední rekonstrukci ve studni. Za války mlýn sloužil Němcům jako kulometné hnízdo odkud odstřelovali Ostravu. Po válce po odsunu německého majitele získal mlýn stát. Mlýn zpustnul a z roku 1950 existuje zápis o jeho velmi špatném stavu. Památkáři dokonce souhlasili s tím, že pokud se neseženou peníze na opravu, může být odstraněn. To se naštěstí nestalo, jen mlýn chátral dále. V roce 1971 koupil obvodové zdivo, které z mlýna zůstalo, pan Hladík z Ostravy a pustil se do náročné opravy. V roce 1975 dostavěl střechu, upravil vnitřek na bydlení a postavil přístavby. Okolo mlýna si zřídil zahradnictví. Do střechy mlýna udělal vikýř, instaloval val i perutě. Brzy potom, co jednu perut ulomil vítr, z bezpečnostních důvodů majitel sundal i zbytek větrného kola. Mlýn je krásnou krajinou dominantou a památkovou ochranu by si zasloužil.

V roce 2010 byl objekt na prodej.

Nový majitel architekt - začal okolo mlýna stavět nové objekty.

Historie

Historie obecně Podle zápisů v kronikách stál na stejném místě dřívě mlýn německého typu. První zmínka je z roku 1752 a další z roku 1755

Architektura

Stav nemovitosti	Zcela přestavěn - bez historické hodnoty
Typ	Holandský
Dominantní stavební konstrukce	Zděná - kamenná
Historické prvky	
Parametry	

Technologie

Technologické vybavení

- Zcela bez technologie aj.

Popis technologického vybavení

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Základní obrázky



Historické fotografie a pohlednice



Současné fotografie -

objekt v krajině

