

Horní Štěpánov | Detail mlýnu

Identifikační údaje

| | |
|-------------------------------|---|
| Adresa | Horní Štěpánov 71 798 47 |
| Okres | Prostějov |
| Katalogové číslo | Burian 146 |
| Katastrální území | Horní Štěpánov |
| GPS | 49° 32' 45.7" 16° 47' 34.4" |
| Mapová značka | Německý / Zaniklý objekt, památník |
| Poloha vůči obci | 400 m JJV od OÚ |
| Číslo kulturní památky | 27805/7-5537 z r.1973 otevřít list NPÚ |
| Přístupnost | Volně přístupný |
| Rok stavby | 1885 |
| Rok zániku | |



Stručný popis

Na lokalitě „O větráka“ stál větrný mlýn německého typu od roku 1885. Půdorys měl 6 x 6 m, výšku 13,5 m. Šrotoval do roku 1944. Poté již rychle chátral a v roce 1966 ho pro špatný stav musel poslední mlynář Stanislav Hampl zbourat. Zůstaly z něj pouze dva mlýnské kameny zarostlé v trávě. Zde již není co chránit.

Historie

Architektura

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Stav nemovitosti | Zřícenina |
| Typ | Německý |
| Dominantní stavební konstrukce | Dřevěná |
| Historické prvky | |
| Parametry | |

Technologie

| | |
|--|---------------------------------------|
| Technologické vybavení | • Existující torzo obyčejného složení |
| Popis technologického vybavení | |
| Technologické vybavení | |
| Stopy po neexistující mlýnské technologii | |
| Doplňkový provoz | |
| Doplňkový provoz - popis | |
| Historické prvky | |

Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Základní obrázky

Historické fotografie a



pohlednice



Obrazy



Současné

fotografie - technologické vybavení



Současné fotografie - objekt v krajině

